


REUBICACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO DE 16POLOS, INCLUYE LIBRANZA, DESCONEXION DE CIRCUITOS, DESMONTAJE DE INTERRUPTORES, DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO, DESMONTAJE DE TABLERO, RESANE CON MORTERO, SUMINISTRO DE TABLERO, SUMINISTRO DE CABLEADO NUEVO EN CADA CIRCUITO, INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMICOS, PRUEBAS



APLICACION DE RECUBRIMIENTO VINILICO DE 1.0MM DE ESPESOR MARCA GERFLOR MODELO MURALCLUB SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CORTES, UNION POR FUSION, ACABADO FINAL



MODIFICACION A TUBERIA DE EXPULSION DE VAPOR DEL ESTERILIZADOR, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 13MM, INCLUYE CONEXIONES, RANURAS Y RESANES.



REUBICACION DE SALIDAS DE GASES MEDICINALES EN MUROS, INCLUYE DESMANTELAMIENTO, RANURAS, RESANES, CORTE DE TUBERIA, CONEXIONES, INSTALACION DE DISPOSITIVO DE SALIDA, REPOSICION DE PINTURA.



DESMANTELAMIENTO DE ACABADO EXISTENTE A BASE DE RECUBRIMIENTO VINILICO, SIN RECUPERACION, INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.



AFINE DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO VINILICO, DE 1CM DE ESPESOR PROMEDIO.

